


Pos. pos.	Stück pieces	Bezeichnung	description	Teilenummer part number
1	1	Gusswinkel	casting angle	LW 2154-01
2	1	Klemmplatte	clamp plate	LW 2155-01
3	1	Einlegeteil I	insert part I	LW 2156-00
4	1	Einlegeteil II	insert part II	LW 2157-00
5	2	Teflon-Beilage	teflon-washer	LW 1198-00
6	2	Scheibe D=45mm	washer d=45mm	LW 1189-00
7	1	Gewindestift mit ISK M14x50	hexagon socket set screw M14x50	DIN 913
8	5	Haltermutter M14	round nut M14	LW 2150-01
9	2	Beilage	packer	LW 1089-01
10	2	Kunststoffring	plastic tube	LW 1088-00
11	2	Gewindestift mit ISK M14x65 (15) M14x70 (19)	hexagon socket set screw M14x65 (15) M14x70(19)	DIN 913

Anzugsmomente **bolt torque**
hor. Loslager 5Nm **hor. loose point 5Nm**


alle Gewinde mit Loctite sichern
all threads secured with loctite



Pos. pos.	Stück pieces	Bezeichnung	description	Teilenummer part number
1	1	Gusswinkel	casting angle	LW 2154-01
2	1	Klemmplatte	clamp plate	LW 2155-01
3	1	Einlegeteil I	insert part I	LW 2156-00
4	1	Einlegeteil II	insert part II	LW 2157-00
5	2	Teflon-Beilage	teflon-washer	LW 1198-00
6	2	Scheibe D=45mm	washer d=45mm	LW 1189-00
7	1	Gewindestift mit ISK M14x50	hexagon socket set screw M14x50	DIN 913
8	5	Haltermutter M14	round nut M14	LW 2150-01
9	2	Beilage	packer	LW 1089-01
10	2	Kunststoffring	plastic tube	LW 1094-01
11	2	Gewindestift mit ISK M14x85 (32) M14x95 (39)	hexagon socket set screw M14x85 (32) M14x95 (39)	DIN 913

Anzugsmomente **bolt torque**
hor. Loslager 5Nm **hor. loose point 5Nm**

alle Gewinde mit Loctite sichern
all threads secured with loctite



Pos. pos.	Stück pieces	Bezeichnung	description	Teilenummer part number
1	1	Gusswinkel	casting angle	LW 2154-01
2	1	Klemmplatte	clamp plate	LW 2155-01
3	1	Einlegeteil I	insert part I	LW 2156-00
4	1	Einlegeteil II	insert part II	LW 2157-00
5	2	Teflon-Beilage	teflon-washer	LW 1198-00
6	2	Scheibe D=45mm	washer d=45mm	LW 1189-00
7	3	Gewindestift mit ISK M14x50	hexagon socket set screw M14x50	DIN 913
8	5	Haltermutter M14	round nut M14	LW 2150-01

Anzugsmomente **bolt torque**
hor. Loslager 5Nm **hor. loose point 5Nm**

alle Gewinde mit Loctite sichern
all threads secured with loctite